

國立臺南藝術大學 103 學年度第 8 次主管會報紀錄

開會時間：104 年 5 月 20 日（星期三）14 時 10 分

開會地點：第一會議室

主 持 人：李校長肇修

紀錄：林泳卿

出席人員：鄭副校長德淵(並兼任教務長)、邱學務長宗成（並兼任總務長）、蔡資訊長慶同、陳主任美瑜、莊組長耀隆、許組長瑞芳、詹主任信德（並兼任資訊處組長）、林組長靜慧、丁組長崇桂、賴組長宗文(許技正永昇代)、毛組長福銘、鄭組長悅嬌、顏小隊長德賢、黃主任俊錫、余組長命宗、蘇組長美朱、黃組長一峰（並暫代主任秘書）、胡組長美蓮。 共計 19 人

未出席人員：施研發長德華(並兼代國際交流中心主任) (請假)、蔡主任秀雲(休假)、張組長蓮珠(並暫代圖書館館長)(公差假)。

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：(略)

參、討論提案：(無)

肆、臨時動議：(無)

伍、主席結論：

- 一、請駐警隊於音樂系館至第五學生宿舍區附近加強取締校園行車速度過快之情形，以維校園安全。另為提昇學校形象請駐警隊及保全人員值勤時注意禮儀並適時給予交通指揮以利校門交通順暢。(總務處-駐警隊)

執行情形：本隊已將此路段列為重點勸導、取締。另會加強人員禮儀教育訓練，並請保全上、下班時段及車流量較大時應於門口指揮，以利交通順暢。

- 二、遠距教室天花板漏水乙案，請營繕組提出具體改善措施，並評估該空間是否適合續作遠距教室使用。(總務處-營繕組)

執行情形：有關遠距教室空調系統漏水情形說明如下：

(一)、103 年 5 月 5 日資訊處通報遠距教室空調系統漏水，經查為觀眾

席上方水盤鏽蝕漏水，經訂制不鏽鋼水盤並於5月20日完成更換，至目前該處已無漏水情況。

(二)、103年10月1日該處獨立冷氣運轉時，(原開關設於戶外)控制室天花板上方冰水管產生滴水現象，經研判因屬冷氣之冷凝水，於10月25日將冰水管重新保溫，並把冷氣機開關移至遠距教室出入口處(便於開關機)，該處已無漏水。

(三)、104年5月5日 遠距教室講桌前方漏水，經查為4樓頂樓管道間中央空調ABS冰水幹管彎頭及隔間牆內接頭共有兩處破裂導致漏水，於5月19日重新更換彎頭及接頭目前已恢復正常。

經評估遠距教室空調系統漏水狀況，均屬可修護之情形，本組將不定期對該處空調實施檢查或請使用單位發現空調系統有任何問題，請立即報修，本組會即刻派員處理，故該空間可繼續做遠距教室使用。

陸、散會(15時34分)